

Après trois semaines d'angoisse complète à la suite d'une suspicion de fuite d'eau enterrée sous la dalle de ma cuisine qui faisait grimper mon compteur à toute vitesse, le plombier a enfin localisé le problème ce matin. C'était un simple raccord olive mal serré juste au ras de la nourrice de distribution, accessible sans rien casser. Il a suffi d'un quart de tour de clé à molette pour régler le problème. Quel soulagement de voir l'aiguille du compteur s'arrêter net de tourner.